

# Odsávací kryt na uhlovú brúsku na odvod prachu HQ



**Návod na použitie**  
Preklad originálneho návodu

**Dôležité:** Pred zahájením montáže krytu si prečítajte nižšie uvedený návod na obsluhu, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a zraneniu, ktoré môže v extrémnych prípadoch viesť k dlhodobej liečbe, alebo aj smrti.

Pri práci sa riadte pokynmi obsiahnutými v dokumentoch dodaných s uhlovou brúskou. Je bezpodmienečne nutné používať ochranu očí, ochranné rukavice a protiprachovú masku.

### Upevnenie krytu na brúsku.

1. Pred začatím montáže sa uistite, že vaša brúska podporuje možnosť rezania diamantovými kotúčmi a je kompatibilná so systémom protiprachového krytu, tieto informácie nájdete v návode na obsluhu k brúske, alebo u autorizovaného predajcu.
2. Prispôbte príslušný adaptér tak, aby kryt pevne držal na brúske.
3. Nasadíte kryt na úchytke brúsky a potom pomocou imbusového kľúča utiahnite objímku tak, aby kryt pevne držal.
4. Nasadíte vreteno obsiahnuté v sade na hriadeľ brúsky, podložky obsiahnuté v sade slúžia na oddelenie rezných kotúčov.
5. Po montáži nezabudnite zablokovať kryt proti otvoreniu pomocou otáčacieho gombíka umiestneného na vonkajšej strane.



Pro-Tech  
shop

## Vykonanie rezu

1. Skontrolujte správnosť montáže krytu a jeho stav, v prípade zistenia prasklín, nezačínajte prácu.

Pokiaľ neexistujú žiadne kontraindikácie, nastavte požadovanú pracovnú hĺbku pomocou stupnice na vnútornej strane krytu. Pamätajte, že opotrebenie kotúča ovplyvní hĺbku rezu.

2. Spustite brúsku a počkajte, až dosiahne plné otáčky.

3. Začnite rez, pohyb by mal byť plynulý, netlačte na brúsku, nesnažte sa rezanie urýchliť! Takéto správanie povedie k skoseniu vretena, čo má za následok rýchle opotrebenie brúsky i kotúčov v extrémnych prípadoch môže dôjsť k náhlemu poškodeniu, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre obsluhujúcu osobu!

**DÔLEŽITÉ:** Kotúč je možné približovať k materiálu iba pri plných otáčkach brúsky, je zakázané vypínať brúsku na konci rezu, alebo približovať kotúč k materiálu pred zrýchlením brúsky!

**Zníženie otáčok vedie k destabilizácii zariadenia!**

## Popis piktogramov



Vždy používajte ochranné rukavice.



Vždy používajte protiprachovú masku.



Vždy noste pracovnú kombinézu.



Pred začatím používania si prečítajte návod na obsluhu.

Pro-Tech  
shop